$dompdf->loadHtml($html);

SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL

Descripcion:

El sensor mide la temperatura de la superficie. Puede ser puesto en cualquier superficie y tambien en agua. Tiene dos modos de operación: Celsius y Fahrenheit. Cada sensor tiene tres modos de funcionamiento; 1) Conectado a la computadora con cable (requiere USB-200), 2) En campo y preprogamado (requiere bateria BAT-200), 3) Conectado a la computadora inalambricamente (requiere 2 Modulos RF-200)

Caracteristicas:

- Rango: -40 a +140 Celcius, -40 a 284 Fahrenheit
- Resolución ADC 12 bit
- Exactitud: 0.1 Celcius, 0.2 Fahrenheit
- Frecuencia de muestreo máxima: 100 muestras/segundo