


TERMOMETRO PARA CALORIMETRO DE JOULE (0°C a +50°C)



Descripción:

Termómetro de 0 a 50 ° C, extra para usar con el calorímetro de Joule.

Características:

- Rango de temperatura: 0 a 50 ° C.