\$dompdf->loadHtml(\$html);

POTENCIOMETRO 200?



Descripcion:

Los potenciómetros son resistencias variables, es un elemento de tres terminales (entrada, salida y tierra) con un punto de toma continuamente ajustable controlada por la rotación de un eje o perilla. Ideal para aplicaciones electrónicas donde necesitemos cambios precisos de resistencia. Es un elemento común en dispositivos electrónicos, este en específico posee un valor resistivo de 0 a 200?.

Caracteristicas:

Potencia: 0.5W - 1/2WResistencia: 200 Ohm

• Tipo de ajuste: Ajuste superior

• Resistencia Tipo de Cambio: Lineal

• Tamaño del cuerpo: 9 x 9 mm / 3/8 "x 3.8"